

Serviceinformation für:



Oszillierender Kanten-, Band- und Spindelschleifer OSM600

Problemstellung: Nach dem Einschalten des Gerätes läuft zwar der Motor, aber das Schleifband bewegt sich nicht.

Beschreibung: Beim Zusammenbau muss darauf geachtet werden, dass die **Mitnehmerplatte** richtig eingelegt wird.

