


Benzin Kehrmaschine SC2700P

Problemstellung:

Das Starterseil blockiert, der Motor startet nicht oder qualmt sehr stark bei der Inbetriebnahme.

Beschreibung:

Gemäß Bedienungsanleitung ist im Luftfiltergehäuse Öl einzufüllen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Öl außen in das weiße Filtergehäuse und nicht innen in den Zugang zum Vergaser gefüllt wird. Das Öl muss bis zur Markierung am Luftfiltergehäuse aufgefüllt werden. (siehe Foto).



Hier einfüllen:

Verwenden Sie hierfür Öl vom Typ SAE 10W-30 /10W40



Maximalmarkierung auf dem Luftfiltergehäuse beachten.