

Farbsprühsystem PTSA350

Fehlerbild:

- Farbe wird nicht angezogen
- fördert kein Material
- baut keinen Druck auf

Ursache: die Kugel im Rückschlagventil hat sich durch Verunreinigungen und Ablagerungen verklebt

Lösung: die verklebte Kugel lösen



- Schlauchschelle vom Ansaugschlauch lösen



- Ansaugschlauch abziehen



- Die Kugel mit einem Schraubendreher leicht antippen damit diese sich von der Verklebung löst und frei beweglich ist.